

MAİLİ İNHİDAM RAPORU

Kocaeli İli, Gölcük İlçesi, Hisareyn Mahallesi, Serdar Sokak, No:6 adresinde, tapuda 574 Ada, 15 Parsel üzerinde bulunan yapının metruk durumda olduğu ve kamu güvenliği açısından tehlike arz ettiği tespit edilmiştir.

Söz konusu yapının tehlikeli durumunun can ve mal kaybına neden olmaması için 3194 sayılı İmar Kanununun 39. maddesine istinaden işlem yapılması gerektiği kanaatine varılmış olup; iş bu tutanak 3 (üç) nüsha olarak tarafımızca tanzim ve imza edilmiştir.

Zeynep TOKGÖZ

İnşaat Mühendisi



Şeyma OĞUZ

Mimar



EK: Fotoğraf

