

## MAİLİ İNHİDAM RAPORU

Kocaeli İli, Gölcük İlçesi, Kavaklı Mahallesi, 76. Sokak, No:5 adresinde, tapuda 402 Ada, 6 Parsel üzerinde bulunan yapının metruk durumda olduğu ve kamu güvenliği açısından tehlike arz ettiği tespit edilmiştir.

Söz konusu yapının tehlikeli durumunun can ve mal kaybına neden olmaması için 3194 sayılı İmar Kanununun 39. maddesine istinaden işlem yapılması gerektiği kanaatine varılmış olup; iş bu tutanak 3 (üç) nüsha olarak tarafımızca tanzim ve imza edilmiştir.

Zeynep TOKGÖZ  
İnşaat Mühendisi

Şeyma OĞUZ  
Mimar

EK: Fotoğraf

