

## MAİLİ İNHİDAM RAPORU

Kocaeli İli, Gölcük İlçesi, İhsaniye Mahallesi, Başođlu Caddesi No:45 adresinde, tapuda 182 Ada, 1 Parsel üzerinde bulunan yapının metruk durumda olduđu ve kamu g¼venliđi aısından tehlike arz ettiđi tespit edilmiřtir.

Sz konusu yapının tehlikeli durumunun can ve mal kaybına neden olmaması iin 3194 sayılı İmar Kanununun 39. maddesine istinaden iřlem yapılması gerektiđi kanaatine varılmıř olup; iř bu tutanak 3 (¼) n¼sha olarak tarafımızca tanzim ve imza edilmiřtir.

Zeynep TOKGZ  
İnřaat M¼hendisi

řeyma OĖUZ  
Mimar

EK: Fotođraf

